


2016

7. Regionalmeisterschaft
 7^{ème} Championnat Régional
 7° Campionato Regionale






Tresorraum
Salle des coffres-forts
Caveau / camera blindata

VSEI / Berufsbildung / RM 2016
RM-2016_Panel-A-D-Blatt-01-D-F-I.DWG

Dat. 19.01.2016
Gez. VSEI / cf

Blatt
Feuille
Foglio
01

VSEI Ideen verbinden
USIE Idées branchées
Idee in rete



VSEI
VSEI

Disegno non in scala

Pannello A


Tresorraum
Salle des coffres-forts
Caveau / camera blindata

VSEI / Berufsbildung / RM 2016

RM-2016 Panel-A-Blatt-02-D-F-I.DWG

Dat. 19.01.2016
Gez. VSEI / cf
Mst. -:-
Gr. A3


Blatt
Feuille
Foglio
02



Pannello C

Disegno non in scala

VSEI Ideen verbinden
USIE Idées branchées
Idee in rete



Pannello D

Disegno non in scala

VSEI Ideen verbinden
USIE Idées branchées
Idee in rete


Tresorraum
Salle des coffres-forts
Caveau / camera blindata


VSEI / Berufsbildung / RM 2016

RM-2016_Panel-D-Blatt-05-D-F-I.DWG

Dat. 19.01.2016
Gez. VSEI / cf
Mst. -:-
Gr. A3

Blatt
Feuille
Foglio
05





Legenda:

- | | | |
|----|--------|---|
| 1 | S144 | Tasto atrio caveau |
| 2 | S205 | Apertura caveau |
| 3 | S162 | Umidificatore M-0-A |
| 4 | S166 | Reset |
| 5 | S174.1 | Umidità elevata > 70 % |
| 6 | S165 | Punto di condensa > 95 % |
| 7 | R216.1 | Sonda illuminazione |
| 8 | H188 | Caveau allarme |
| 9 | R212.1 | Posizione elettroserratura motorizzata |
| 10 | S206 | M-0-A Illuminazione finestra d'osservazione |
| 11 | H186 | Elettroserratura motorizzata guasto |
| 12 | S174.2 | Umidità corretta < 35 % |
| 13 | S163 | Sensore allarme ASCIUTTO |
| 14 | H184 | Deumidificatore in funzione |
| 15 | H182 | Allarme umidità |
| 16 | S202 | Griglia posizione giù |
| 17 | S203 | Contatto di prossimità porta caveau |

VSEI
USIE

Ideen verbinden
Idées branchées
Idee in rete

Disegno non in scala

Misure per forare la porta dell'armadio